

Les aides : Les subventions du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit "Fonds Barnier"

Les objectifs :

Financer des opérations à caractère préventif pour :

- Assurer la sécurité des personnes
- Réduire les dommages aux biens
- Contribuer à un développement durable des territoires
- Intervenir avant les catastrophes

Les financeurs :

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes et cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d'assurances



**Dépôts des demandes de subvention
auprès de la préfecture avant tous travaux/études**

PROCEDURE D'ÉLABORATION

**Lancement
de la démarche**

ETUDES

Données, aléas,
enjeux, zonage,
règlement

Consultation officielle
Collectivités et services

Réunions publiques et
Enquête publique

Approbation et publicité

> 6 mois

C O N C E R T A T I O N


Prescription du PPR

Évaluation Environnementale
si elle est requise

Avis et remarques
de la population, des collectivités
et des services concernés


Modification éventuelle du projet de PPR
(ne remettant pas en cause
l'économie générale du plan)


PROCEDURE D'ÉLABORATION




Echanges / Questions

Merci de votre attention







[illegible]

QUESTIONNAIRE A REMPLIR

Inventaire des Cavités Souterraines dans la commune de Loudun

Afin de préparer et d'organiser le calendrier des visites (par les techniciens du BRGM) des cavités¹ présentes sur le territoire communal de Loudun, pourriez-vous compléter cette fiche de renseignements ?

D'avance merci de votre collaboration.

Une fois complété, document à retourner à l'adresse suivante : Mairie de Loudun – Service Urbanisme - 1 rue Gambetta – 86200 LOUDUN avant le 19/08/2013 ou à remettre lors de la réunion publique.

Vos coordonnées

Nom et Prénom :

Adresse (rue, lieu-dit) :

Tel (fixe et/ou portable) :

E-Mail :

Présence de cavité(s) ou d'entrée(s) de cavité à cette adresse ?

Oui ☐

Non ☐

Si oui, merci de répondre aux questions ci-dessous

A cette adresse, êtes-vous :

Propriétaire ☐

Locataire ☐

Si toutefois il n'y avait pas, à votre connaissance, de cavité à votre adresse, peut-être avez-vous connaissance d'une cavité à proximité, vous pouvez également la décrire ci-dessous ...

Description de la Cavité

Merçi de préciser l'adresse de la cavité

Adresse (rue, lieu-dit) :

Référence cadastrale :

Nombre de cavités (ou d'entrées de cavité) à cette adresse :

Quel accès à cette cavité ou à cet ensemble de cavités ?

☐ depuis rue

☐ depuis habitation

☐ depuis terrain

☐ clos

Cavité accessible

☐ ouverte

☐ fermée à clef

☐ inaccessible (remblais)

Préparation de la visite

Acceptez-vous qu'un technicien BRGM visite votre (vos) cavité(s) ?

OUI ☐

NON² ☐

Si les cavités sont libres d'accès, nous autoriseriez-vous à les visiter en votre absence ? OUI ☐ NON ☐
Si votre présence est nécessaire, pourriez-vous indiquer vos disponibilités lors des visites prévues à partir de septembre 2013 ?

Jours	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI
Plages horaires					

Dates :

Vous pouvez également contacter Mme Dugrillon (BRGM) 05-49-38-15-38 pour fixer un rendez-vous.

Nous autoriseriez-vous à prendre une photographie de l'entrée de la cavité ? OUI ☐ NON ☐

Remarques / Informations complémentaires (sur la cavité décrite ou sur votre connaissance des cavités à Loudun)

¹ Le terme « cavité » comprend tous les vides souterrains, par exemple : concs, cornues, hollows, troglodytes, souterrons.

² Art. S52 du Code Civil : « Tout propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol sauf s'il existe un titre de propriété du dessous ». Si votre cavité s'étend également sous le domaine public ou sous une parcelle privée voisine, l'entrée présente sur votre parcelle est peut-être le seul accès possible permettant de connaître l'extension de cette cavité.

Auteur : Date : N° Cavité :	Nom : Adresse : Propriétaire : Etat apparent : Bon ☐ Moyen ☐ Mauvais ☐ Désordres observés : • Fontis ☐ En formation ☐ Débouche en surface ☐ Protégé : oui ☐ non ☐ • Fractures géologiques ☐ Karst ☐ Fissures mécaniques ☐ Plier fissuré ☐ • Chute bancs de toit ☐ Décollement Banc ☐ Autres Epaisseur de recouvrement : Hauteurs vides : Longueur max. : Largeur max. : Direction principale : Superficie estimée : Nbre étages : Confortement : OUI ☐ NON ☐ Type de confortement : Remplissage : total ☐ partiel ☐ Occupation en surface Voirie ☐ Départementale ☐ Communale ☐ Chemin ☐ Rue ☐ NSP ☐ Friche ☐ Bâtiment occupé oui ☐ non ☐ Jardin ☐ Parking ☐ Commentaires :
Auteur : Date : N° Cavité :	Nom : Adresse : Contact : Etat apparent : Bon ☐ Moyen ☐ Mauvais ☐ Désordres observés : • Fontis ☐ En formation ☐ Débouche en surface ☐ Protégé : oui ☐ non ☐ • Fractures géologiques ☐ Karst ☐ Fissures mécaniques ☐ Plier fissuré ☐ • Chute bancs de toit ☐ Décollement Banc ☐ Autres Epaisseur de recouvrement : Hauteurs vides : Longueur max. : Largeur max. : Direction principale : Superficie estimée : Nbre étages : Confortement : OUI ☐ NON ☐ Type de confortement : Remplissage : total ☐ partiel ☐ Occupation en surface Voirie ☐ Départementale ☐ Communale ☐ Chemin ☐ Rue ☐ NSP ☐ Friche ☐ Bâtiment occupé oui ☐ non ☐ Jardin ☐ Parking ☐ Commentaires :
Auteur : Date : N° Cavité :	Nom : Adresse : Contact : Etat apparent : Bon ☐ Moyen ☐ Mauvais ☐ Désordres observés : • Fontis ☐ En formation ☐ Débouche en surface ☐ Protégé : oui ☐ non ☐ • Fractures géologiques ☐ Karst ☐ Fissures mécaniques ☐ Plier fissuré ☐ • Chute bancs de toit ☐ Décollement Banc ☐ Autres Epaisseur de recouvrement : Hauteurs vides : Longueur max. : Largeur max. : Direction principale : Superficie estimée : Nbre étages : Confortement : OUI ☐ NON ☐ Type de confortement : Remplissage : total ☐ partiel ☐ Occupation en surface Voirie ☐ Départementale ☐ Communale ☐ Chemin ☐ Rue ☐ NSP ☐ Friche ☐ Bâtiment occupé oui ☐ non ☐ Jardin ☐ Parking ☐ Commentaires :

N° de terrain : 1102

N° national :

Plan n° :

D2

Localisation

Adresse de l'entrée : Théophraste Renaudot, rue, 4

Coordonnée X (Lambert 2e) :

428600,4 m

Parcelle cadastrale : AN168

Coordonnée Y (Lambert 2e) :

2225702 m

Niveau de connaissance

Présence d'une Cavité ? : oui

Date Visite Terrain : 14/11/2013

Cavité accessible ? : oui

Réponse au questionnaire de juillet 2013 ? : oui

Entrée cadencassée ? : oui

Propriétaire de l'Accès

Nom du Propriétaire de l'accès : Saboureux Patrick

Adresse du propriétaire : Renaudot, rue, 4

Commune du propriétaire : Loudun

Description

Type de cavité : Cave

Utilisation de la cavité : Stockage

Element descriptif :

Désordres observés :

Etat général : bon

Présence de Chiroptères ? : non

Géométrie

Hauteur maximale : 2

Longueur maximale : 4,70

Direction principale : N280

Largeur maximale : 2,6

Superficie estimée : 12

Recouvrement (en m) : 0,8

Confortement

Présence de confortement ? : oui

Type de confortement : Voûtée

Présence de remblais ? : partiel

Enjeux superficiels

Eléments en surface ? : Bâtiment occupé

Commentaires / Sources d'information



Petite cave entièrement voûtée.



État de la connaissance sur la présence de cavités souterraines au 01/01/2015

Rapport BRGM/RP-64832-FR

Commune de LOUDUN
La Québrie





CAVITÉS

227

- Présence de cavité avérée (et son identifiant)
- Emprise approximative des cavités (levés 2013)
- Emprise Aléa fort (projet PPR 2001)
- Emprise Aléa moyen (projet PPR 2001)
- Pas d'information sur la présence de cavité
- Pas de cavité

CADASTRE

- Parcelle
- Bâti



Légende






Commune de LOUDUN
Secteur Centre ville Sud-Est



Commune de LOUDUN

Secteur Faubourg St-Lazare



Légende

CAVITÉS

- 227 ● Présence de cavité avérée (et son identifiant)
- Emprise approximative des cavités (levés 2013)
- Emprise Aléa fort (projet PPR 2001)
- Emprise Aléa moyen (projet PPR 2001)
- Pas d'information sur la présence de cavité
- Pas de cavité

CADASTRE

- Parcelle
- Bâti



**Secteur rue du Bon Endroit
et rue des Treize Portes**





227

- Pass de cavité

Parcetto




Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001) Cadre A




SOURCES : IGN - GEOPARC 2014
REALISATION : DDT66/SPATIA/PAC - BRGM - 2015
Version 2016

Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)

Cadre B



Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001) Cadre C




SOURCES : IGN - SDON 2014
 DDT28-SPRAPHIC - BRGM - 2015
 RÉALISATION : DDT28-SPRAPHIC
 Janvier 2016

0 300 600 900 m

Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)




Cadre E1



Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)




Cadre D1



Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)




Cadre E1



Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)



Cadre D2




Cadre F




Liberty • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001) Cadre J




SOURCES : IGN - GEBCO 2014
DOTATION SPATIALE - BRGM - 2015
REALISATION : DDTSESPRAT/STIC
Novembre 2016




Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)

Cadre L




Zones impactées par le risque cavités (inventaire 2015 & aléas PPR 2001)

Cadre M



t ayant fait l'objet d'inventaires spécifiques de cavités souterraines
nombre de cavités connues au 01/01/2016
par le BRGM pour la DDT de la Vienne



ROCHE-RIGAUD MAULAY
Nouvelles
maisons spécifiques de caractère

1/01/2016

